	SONARtrac[®] Boletín técnico		
	Tema: Fundación de Fieldbus™ Insecto de Software	TB017-SP	Rev: 2
		Prioridad: 1	
			Página 1 de 2

Problema:

Una entrada incorrecta en el software para la clase del Comm para el archivo CFF fue hecha por Softing, nuestro proveedor para fundación de Fieldbus. Este problema afecta los anfitriones del sistema de ABB. Este archivo particular era parte del lanzamiento 04.01.16 y 04.02.26 de los soportes lógico inalterable.

Resolución:


Si usted está utilizando el protocolo de comunicaciones de la Fundación de Fieldbus y su cliente hace que un sistema de ABB reciba esto se pueden corregir cerca:

1. El lanzamiento 04.02.27 de los soportes lógico inalterable contiene corregido versión del archivo CFF. (No es necesario instalar los soportes lógico inalterable nuevos.) Descargue e instale el más reciente archivo .CFF.
2. Este software está disponible (para usted o nuestros clientes) en el sitio web <http://www.cidra.com/downloads.asp> bajo la categoría (Category) llamada Software. Ahí se puede bajarlo.

Nota: El sitio web de la Fundación de Fieldbus puede ser que no tenga los archivos más recientes disponibles para la transferencia directa. Es siempre recomendable ir al sitio web de CiDRA.

Si ustedes tienen preguntas, por favor de llamar aydua tècnica.

Código de la prioridad:			
1	Edición o sistema de seguridad no funcionará	2	El problema intermitente que causa fallo del sistema
3	Datos / lecturas erráticos	4	Agregaron la característica de producto
5	La mejora del producto		

	SONARtrac[®] Boletín técnico		
	Tema: Fundación de Fieldbus™ Insecto de Software	TB017-SP	Rev: 2
		Prioridad: 1	
			Página 1 de 2

Historia del Cambio del Documento

Fecha	Revisión	Cambiado cerca	ECO #	Descripción del cambio
29Abr08	1	Markoja	E09-0001	Lanzamiento inicial
16Oct09	2	Markoja/ McCullough	E09-0069	Revisar la ubicación del archivo en el sitio web y actualizar las gráficas

Código de la prioridad:			
1	Edición o sistema de seguridad no funcionará	2	El problema intermitente que causa fallo del sistema
3	Datos / lecturas erráticos	4	Agregar la característica de producto
5	La mejora del producto		